

Vaški odbor Formin  
Formin 44/a  
2272 Gorišnica  
e-mail: formininfo@gmail.com

Direkcija Republike Slovenije za vode  
Urad za upravljanje z vodami  
Krekova ulica 17  
2000 Maribor  
ga. Mateja Klaneček

VGP Drava Ptuj d.d.  
Žnidaričevo nabrežje 11  
2250 Ptuj  
g. Rok Ferme

Občina Gorišnica  
Gorišnica 83/a  
2272 Gorišnica

31. 05. 2023

**ZADEVA: Poplavna problematika reke Pesnice in vaških potokov Lemberge in Zvirenčine**

Spoštovani!

VO Formin in PGD Formin v imenu stališč prizadetega prebivalstva v smislu poplavljanja reke Pesnice, njenih pritokov Lemberge in Zvirenčine ter posledično velikega dviga podtalne vode v mesecu januarju in maju 2023 na pristojno in strokovno institucijo podaja zahtevo in pobudo, da se na kritičnem območju vzpostavi trajna poplavna varnost.

Močan porast reke Pesnice v letu 2023, od mostu na magistralni cesti Ptuj-Ormož proti naselju Formin, vse do mostu lokalne ceste Formin-Osluševci je pripomogel do dvigov vode v vaških potokov ter dviga podtalne vode. Posledično je veliko stanovanjskih hiš v naselju Formin imelo zalite kletne prostore ter s pomočjo gasilcev celotne GZ Gorišnica vršilo črpanje vode iz zalitih prostorov. Prisotnih je bilo 5 gasilskih društev iz GZ Gorišnica in približno 60 prostovoljnih gasilcev ter veliko sovaščanov.

V smislu navedenih poplav želimo izpostaviti in poudariti, da so krajani, kateri so občutili moč in posledice poplavne vode ter utrpeli škodo, prepuščeni samemu sebi, prestrašeni in nemočni, saj so pristojne institucije v smislu zagotavljanja poplavne varnosti in varne pretočnosti reke Pesnice neodzivne.

Stanje na terenu je alarmantno in izrazito zaskrbljujoče. Zraven poplavljanja reke Pesnice imamo v naselju Formin v smislu rednega vzdrževanja in zagotavljanja varne pretočnosti veliko težavo z vaškim potokom Lemberga (parc. št. 501/21, 162/4 in 628, k.o. Formin), ki teče skozi naselje, se dolvodno izteka v potok Zvirenčina (Struga), nato pa skupaj iztekata v odvodni kanal HE Formin. Potočna struga kritičnega vodotoka je zamuljena, zaraščena in neočiščena kar otežuje konstantno

pretočnost vode. Na določenih predelih se brežina potoka vgreza, ker ni sprotnega odtekanja vode, tako da voda zastaja, se dviguje, ogroža in zaliva nepremičnine ob potoku. Glede na stanje potočne struge v naravi je potrebno odpraviti zamuljenost in zaraščenost ter zagotoviti pretočnost potoka od izvira do izliva.

Kljub izvedeni sanaciji vodotoka Pesnice s strani pristojnih služb v mesecu februarju in marcu 2023 je upravičeno sklepati, da je ta bila veskozi na opozorila vaščanov in lokalne skupnosti slaba in v delih tudi nestrokovna. To utemeljujemo skozi dogodke v dneh 16. in 17. 5. 2023, ko je Pesnica ob kritičnem vodostaju takoj po sanacijskih delih pričela prestopati svoj nasip pred mostom Formin – Osluševci v bližini hiše Formin 25. Izlivanje vode preko nasipa Pesnice so ponovno preprečili gasilci, s postavitvijo protipoplavnih vreč, kjer so postavili približno 700 vreč.

V kolikor bi prelivanje vode imelo za posledico popustitev desnega nasipa, bi se voda stekala v bazen površine cca 40 hektarjev in pri tem poplavila cca 25 nižje ležečih hiš. Kanal premera cca 1 m, pri izlivu Zvirenčine v kanal HE Formin, ne bi zmozel odvodnjavanja.

Zato za reko Pesnico predlagamo povišanje nasipov na vseh točkah in temeljito poglobitev z odstranitvijo vsega materiala, ki se je zaradi nanosov in zadrževanja v tem predelu nabiral in dvigoval njen pretok. Za potoka Lemberga in Zvirenčina pa predlagamo, da se temeljito strojno očistita ter da se zagotovi ustrezna pretočnost.

Glede na dogovor dne, 17. 05. 2023 med g. Borutom Kolarjem, ga. Matejo Klaneček, g. Rokom Fermejem in g. Denisom Kolaričem, upamo da bo do sestanka prišlo v najkrajšem času.

Pričakujemo, da sedaj, ko se je stanje umirilo, pridete na Formin in si pogledat reko Pesnico in oba potoka ter se nato udeležite skupnega sestanka z vaščani Formina. Zaželjeno bi bilo, da je zraven prisoten tudi predstavnik Dravskih elektrarn Maribor. Dobili smo informacijo, da se na reki Pesnica pri izlivu v kanal od HE Formin namerava zgraditi elektrarna. Ta informacija nas zelo skrbi, saj si ne znamo predstavljati kako bo to vplivalo na vodostaj reke Pesnice.

Pričakujemo, da se bo poiskala rešitev za naselje Formin, po kateri vaščani ne bodo v strahu pričakovali vsakega malo večjega deževja in bili prepuščeni samemu sebi in pomoči prostovoljnih gasilcev.

Prilagam dogovorjen seznam intervencij poplav na Forminu.

Dne, 16. 05. 2023:

1. Formin 10 C, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
2. Formin 12, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
3. Formin 14 B, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
4. Formin 25, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3 in postavitvev približno 400 protipoplavnih vreč;
5. Formin 32, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
6. Formin 43, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3 in postavitvev približno 50 protipoplavnih vreč, ker je meteorna voda zalivala ulico.
7. Formin 46 A, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3 in postavitvev približno 30 protipoplavnih vreč;
8. Formin 46 B, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
9. Formin 49 A, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;

Dne 17. 05. 2023:

- 10. Formin 14 B, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
- 11. Formin 17 A, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
- 12. Formin 45 A, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3;
- 13. Formin 49 A, črpanje vode iz kleti, približno 10m/3.

S Spoštovanjem  
Predsednik VO Formin  
Denis Kolarič

Poveljnik PGD Formin  
Klemen Cafuta

Predsednik PGD Formin  
Tadej Cimerman